

## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM204	MFI 13	Vit	1965	Saknas	Saknas	Museet		1 807

### Beskrivning

Designad av Björn Karlström, byggd av Malmö Flygindustri, en av föregångarna till Sonetten, plåtkaross, dålig lack, går att få snurr på efter genomgång.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst
VM 205	Saab 97 Sonett 2-T	Silver	1966		25 EKF 706	Museet		6

### Beskrivning

Replica av Coupes de Alpes, en av 28 tillverkade under 1966, 2takt, std motor 60hp, Tidigare ägd av Bob Sinclair (USA chef), Exteriör renoverad i USA, ej helt orig. extraljus, svart bakparti. Interiör helrenoverad av Saab KMX. Solid trevlig bil, körd i std C.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst
VM 206	Saab 97 Sonett 2-T	Röd	1967		80 Saknas	Museet		

### Beskrivning

Fin bil som alltid varit i Saabs ägo, iordninggjord -97, lite matt i lacken, kräver renovering av vxllåda efter körning utan olja.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. i
VM 207	Saab 97 Sonett III	Orange	1970	....00006	CUM 898	Museet		1 6

### Beskrivning

Tidig bil, nr 6. Fin orenoverad original, USA bil åter Trollhättan slutet 80tal, svårt sprucken vindruta, behöver genomgång och ny ruta innan körning.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. i
VM 208	Saab 97 Sonett III	Gul	1974	....2500	Saknas	Museet		

### Beskrivning

Sista Sonetten, Jätte fin, ny bil, behöver genomgång innan körning.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM251	Saab 99	Grå	1966	Saknas	Saknas	Museet		856

### Beskrivning

Prototyp av 99an, kallades för Daihatsu, har inget chassinummer, Ej seriemässig, behöver ordentlig genomgång innan körning.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM252	Saab 99	Vit	1969	544	BXY 921	Museet		6 472

### Beskrivning

Bredprovsvagn, tidig 99a, varit privatägd, renoveringsobjekt, drivlina behöver helrenovering, ej mycket rost.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM253	Saab 99	Flerfärgad	1968	1001	AGZ 735	Museet		okänd

### Beskrivning

Kan vara nr 1, Renoveringsobjekt, motor och låda bredvid, saknar inredning.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM254	Saab 99	Röd	1969	1826	Saknas	Museet		9 897

### Beskrivning

Bra bruksskick, renov av vxllåda behövs, frihjul funkar ej som det skall.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mi
VM255	Saab 99 Kombi	Grön	1971	99022950	Saknas	Museet		okänd

### Beskrivning

Kombiprototyp, designstudie bl.a kan dörrar och lucka ej öppnas bak. Motor och låda finns nog. Ej körbar.

