

Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmo.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM204	MFI 13	Vit	1965	Saknas	Saknas	Museet		1 807

Beskrivning

Designad av Björn Karlström, byggd av Malmö Flygindustri, en av föregångarna till Sonetten, plåtkaross, dålig lack, går att få snurr på efter genomgång.



Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst
VM 205	Saab 97 Sonett 2-T	Silver	1966		25 EKF 706	Museet		€

Beskrivning

Replica av Coupes de Alpes, en av 28 tillverkade under 1966, 2takt, std motor 60hp, Tidigare ägd av Bob Sinclair (USA chef), Exteriör renoverad i USA, ej helt orig. extraljus, svart bakparti. Interiör helrenoverad av Saab KMX. Solid trevlig bil, körd i std C.



Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmo.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst
VM 206	Saab 97 Sonett 2-T	Röd	1967		80 Saknas	Museet		

Beskrivning

Fin bil som alltid varit i Saabs ägo, iordninggjord -97, lite matt i lacken, kräver renovering av vxllåda efter körning utan olja.



Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. i
VM 207	Saab 97 Sonett III	Orange	197000006	CUM 898	Museet		1 6

Beskrivning

Tidig bil, nr 6. Fin orenoverad original, USA bil åter Trollhättan slutet 80tal, svårt sprucken vindruta, behöver genomgång och ny ruta innan körning.



Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. i
VM 208	Saab 97 Sonett III	Gul	19742500	Saknas	Museet		

Beskrivning

Sista Sonetten, Jätte fin, ny bil, behöver genomgång innan körning.



Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmo.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM251	Saab 99	Grå	1966	Saknas	Saknas	Museet		856

Beskrivning

Prototyp av 99an, kallades för Daihatsu, har inget chassinummer, Ej seriemässig, behöver ordentlig genomgång innan körning.



Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM252	Saab 99	Vit	1969	544	BXY 921	Museet		6 472

Beskrivning

Bredprovsvagn, tidig 99a, varit privatägd, renoveringsobjekt, drivlina behöver helrenovering, ej mycket rost.



Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmo.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM253	Saab 99	Flerfärgad	1968	1001	AGZ 735	Museet		okänd

Beskrivning

Kan vara nr 1, Renoveringsobjekt, motor och låda bredvid, saknar inredning.



Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM254	Saab 99	Röd	1969	1826	Saknas	Museet		9 897

Beskrivning

Bra bruksskick, renov av vxllåda behövs, frihjul funkar ej som det skall.



Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mi
VM255	Saab 99 Kombi	Grön	1971	99022950	Saknas	Museet		okänc

Beskrivning

Kombiprototyp, designstudie bl.a kan dörrar och lucka ej öppnas bak. Motor och låda finns nog. Ej körbar.

